

监 理 日 志

工程名称: 三孝恒大富居联盟3#光伏台区项目一 大甸然

日期	2019年8月3日 星期二	气候	多云转阵雨	气温	21-28°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员13人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 1#台区光伏区支架横条安装 2. 4#台区光伏区中压块安装 3. 4#台区光伏区放线定位安装夹头				
检查发现的问题	监理工程师对施工现场进行检查发现 4#台区光伏区放线定位安装夹头时因拉线距离过长造成了夹头稍微偏斜				
处理措施、意见、结果	监理工程师发现后及时纠正施工员粗心大意而造成的夹头偏斜。要求施工员进行现场整改并以批评警告。				
协调内容及其他	现场检查, 未发现重大安全隐患				
记录人		任远威		总监签阅 苗宇明	

