

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名都联塑产业项目东区建设一标段

日期	2019年12月12日星期四	气候	多云	气温	17°
监理人员动态:	任远威				
施工方人员动态:	施工人员20人				
施工机械动态:	67吊车一辆				
施工部位 进度情况	1. 1#楼迎光光伏板安装完成 2. 2#楼迎光光伏板安装完成 3. 6#楼迎光光伏板安装完成 4. 6#楼房下堵墙模板安装 5. 6#楼迎光光伏板组件安装				
检查发现 的问题	<p>监理人员对施工现场进行巡查发现</p> <ol style="list-style-type: none"> 1#楼迎光光伏板安装过程中存在个别压块未紧固现象 2#楼迎光光伏板安装过程中存在螺栓未拧紧到位现象 				
处理措施、 意见、 结果	<p>监理人员要求施工人员现场整改,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现场进行二次处理压块并检查已安装的保证工程质量 2. 对迎光光伏板组件进行二次安装,确保工程质量 				
协调内容 及其他	1. 反馈给业主,未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	董宇鹏		



扫描全能王 创建