

监 理 日 志

工程名称: 兰石恒大华府二期 2#楼 27层 27层 27层 27层 27层

日期	2019年12月13日 星期五	气候	多云	气温	2-8°
监理单位动态:	4人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工员 2人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 2#楼 27层 27层 27层 27层 27层 2. 2#楼 27层 27层 27层 27层 27层 3. 6#楼 27层 27层 27层 27层 27层				
检查发现的问题	监理单位对施工过程进行巡查, 发现 个别电线电缆桥架支架螺栓存在松动现象 现象				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工单位立即整改, 确保工 程质量				
协调内容及其他	现场经巡查未发现重大安全隐患				
记录人	张成成	总监签阅	苏宝刚		



扫描全能王 创建