

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 21-26℃

工程名称: 深圳新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对1#房屋顶施工区域进行巡视。 现场问题: 1. 部分夹具与导轨的连接螺栓出现未紧固、松动现象。 处理措施: 1. 要求负责人督促施工员对问题的整改工作, 并有效的对出现质量问题区域进行自检。	
施 工 情 况	施工单位 深圳市 中海三鑫 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#房屋顶夹具进行安装, 完成比例87% 2. 1#房屋顶导轨进行安装, 完成比例: 7%
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海龙 徐文平		
记录人: 张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

