

# 监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达站28MW光伏发电项目

|                                            |                                                                                |    |                 |     |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期                                         | 2019年03月07日 星期四                                                                | 气候 | 晴               | 气温  | 0-10℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 27人<br>施工机械动态: 台钻-5 |                                                                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
|                                            |                                                                                |    |                 |     |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                       | 1. 屋面检修通道安装施工, 施工人员3人;<br>2. 屋面接地扁钢加工制作, 施工人员2人;<br>3. 屋面接地扁钢下方夹具放线安装, 施工人员2人; |    |                 |     |       |
| 检查<br>发现的<br>问题                            | 1. 接地扁钢敷设下方夹具拼装螺栓规格型号不一。<br>个别                                                 |    |                 |     |       |
| 处理<br>措施、<br>意见、<br>结果                     | 1. 要求对夹具拼装螺栓统一采用25mm长螺栓, 现已整改                                                  |    |                 |     |       |
| 协调<br>内容或<br>其他                            |                                                                                |    |                 |     |       |
| 记录人                                        | 郭希卿                                                                            |    | 总监签阅            | 徐耀生 |       |