


监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 3 月 13 日 星期六	气候	晴	气温	7~18℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 电焊机 1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	北区预制包电缆托架施工。 屋面接地安装。桥架盖板安装。 屋面接地电阻测试。				
检查 发现的 问题	检查发现细件接地线部分安装不牢固。 南区新建接地材料不符合要求。要求使用50x4。 使用40x4接地扁铁。				
处理 措施、 意见、 结果	已要求施工人员进行安装。 新建接地已要求施工人员重新焊接。				
协调 内容或 其他					
记录人				总监签阅	

