

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚270MW炉内脱硫发电项目

日期	2018年12月29日 星期六	气候	晴	气温	-3℃/-9℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 65					
施工机械动态: 吊车1台、挖机2台、铲车1台、装载机1台					
施工部位及进展情况	升压站电缆沟电缆支架焊接。 外线电缆开挖、断开交叉电缆连接。				
检查发现的问题	光伏区1#方阵支架组件安装。 2#方阵支架组件安装。 3#方阵支架组件安装。淤泥清理。 巡视: 外线电缆开挖, 现场施工人员安全用品佩戴不到位, 管理人员1人。				
处理措施、意见、结果	光伏区支架、组件施工人员部分未戴安全帽。要求施工单位必须让施工人员安全用品佩戴到位, 须加强安全管理。				
协调内容或其他					
记录人	张兴贵	总监签阅	刘士发		