

监 理 通 知 单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-TZD-009

致：宏昌建筑集团有限公司（物隆源项目部）

事由：关于经开物流园汇流箱电缆安装问题

内容：

我方监理在现场检查时发现，经开物流园个别汇流箱电缆安装在热缩电缆外护套管时，喷灯口触及套管，烫坏套管管口，因外护套管刚热缩完，就造成烫坏处部位迅速出现长达 100mm 的烧焦融化，严重影响了中间接头密封效果。个别热缩管计算的所用长度过短，造成电线分支处未密封固定。

现要求你方对上述问题在 2 日之内进行整改，整改完毕后报我方复查，复查合格后才可后续施工！

附图：3 张

监理单位（章）
温州物隆源分布式光伏发电项目
总/专业监理工程师：徐耀华
日期：2019 年 4 月 7 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

