

监 理 日 志

工程名称: 锦菱集团一期2.5M²屋面分板找平及防水工程

日期	2019年2月4日 星期四	气候	晴	气温	13°/0°
监理人员动态: 1人: 郭志福			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 监理2人, 施工14人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 7#厂房屋面加铺保温板。2. 7#厂房屋面安装女儿墙。3. 屋面女儿墙安装中, 无问题。4. 检查7#厂房屋面女儿墙, 女儿墙安装牢固, 已拧紧。5. 屋面女儿墙安装符合规范, 女儿墙安装牢固, 女儿墙安装符合规范, 女儿墙安装牢固。				
检查发现的问题	1. 2处7#厂房屋面女儿墙安装不牢固, 未拧紧。				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工方负责人: 现场纠正, 已拧紧。				
协调内容或其他	1. 做监理资料。 2. 协调施工问题, 已解决。				
记录人	郭志福		总监签阅	李元堂	