

KAD8

## 监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

|                                                                          |             |    |            |       |     |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-------|-----|----|--------|
| 日期                                                                       | 2020.5.2    | 班次 | 8.00~17.30 | 天气    | 阴   | 气温 | 22~32℃ |
| 施工情况:<br>1. A标升压站综合楼地梁侧模拆除, 砼表面养护, 施工人数5人.<br>2. B标, 在人施2, 主要调配挖机, 增加工作面 |             |    |            |       |     |    |        |
| 停水                                                                       | 无           | 停电 | 无          | 对工程影响 | 无   |    |        |
| 质量检查 (试验、检测、验收):<br>监理巡查发现, 在拆模过程中发现地梁砼表面局部有蜂窝麻面现象, 在可控范围内, 不影响工程使用质量    |             |    |            |       |     |    |        |
| 现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):<br>下午监理召开专题例会, 内容详见会议纪要.            |             |    |            |       |     |    |        |
| 安全生产或者文明施工情况:<br>无事故发生.                                                  |             |    |            |       |     |    |        |
| 遗留问题或提请下班监理人员注意事项                                                        |             |    |            |       |     |    |        |
| 监理在岗人员                                                                   | 吴少坤 马少经 韩大明 |    |            |       |     |    |        |
| 填表人                                                                      | 马少经         |    |            | 负责人   | 韩大明 |    |        |



扫描全能王 创建