

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富丽雅地产有限公司光伏发电项目——孝临门

日期	2019年4月28日 星期一	气候	阴	气温	11-18
监理人员动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆桥架约 80米			
施工方人员动态:	施工现场1人				
施工机械动态:	三轮车一辆				
施工部位 进度情况	1. 二次能基出模板安装 2. 1#屋面光伏区放线定位安装夹具 3. 1#屋面夹具穿丝 4. 1#屋面光伏区临时仓库 倒运电缆桥架				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查,发现 1. 夹具穿丝过程中存在个别夹具未按规定二平一弹 2. 材料倒运过程中未轻拿轻放,				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求现场施工人员进行整改 1. 每个夹具都要按照规定二平一弹, 2. 材料倒运过程中要轻拿轻放,防止边角变形				
协调内容或其他	现场安全巡查,未发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	苗宇明		

