

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名居二期工程 1#楼 17层 17层

日期	2017年5月17日 星期日	气候	多云	气温	18-26
监理单位动态: 任远威		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 现场施工人数 12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7#楼17层配电箱接地线连接 2. 7#楼17层配电箱内电线电缆绝缘处理 3. 7#楼17层配电箱内电线电缆穿管 4. 11#楼17层电线电缆桥架安装				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡查发现: 7#楼17层配电箱接地线连接过程中存在接地线固定螺栓未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	现场监理人员要求施工人员进行现场整改 要求施工员检查安装完毕所有接地线螺栓				
协调内容或其他	现场检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗守刚		