

监 理 日 志

工程名称: 包头市松泰金矿精矿153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月26日 星期五	气候	阴	气温	28-34℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 施工机械 2 台 设备运转正常					
施工 部位 进度 情况	A、C、E厂房消缺, A、C厂房加压泵压力试验完成, C厂房加压泵处焊接上人梯。(业至选点)。				
检查 发现 的 问题	1、巡检发现焊接上人梯不符合安全要求。(断架起) 2、A、C厂房加压泵压力大于说明书机械压力范围。 3、A、C厂房加压泵处各连接点渗水。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	1、上人梯焊接地点安全隐患问题通知业至。 2、即令共调试人员调整为加压泵压力范围内。 3、即找施工管理人员安排人员整改消缺完成。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	