

# 安全监理日志

|                      |                                                                                                                                   |                     |   |    |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|--------|
| 日期                   | 2020 年 08 月 19 日星期三                                                                                                               | 气候                  | 阴 | 气温 | 15-22° |
| 施工现场安全<br>生产<br>状况   | 1、11#风机基坑开挖<br>2、变电站回填，变电站进站电缆放线<br>3、15#风机基础钢筋绑扎<br>4、升压站路缘石刷黄黑漆<br>5、15#至 16#风机道路修整加宽<br>6、1#、2#平台交叉路口降坡                        |                     |   |    |        |
| 安全<br>监理<br>工作<br>情况 | 1、巡查 11#风机基坑开挖<br>2、巡查外线变电站回填，变电站进站电缆放线情况<br>3、巡查 15#风机基础钢筋绑扎<br>4、巡查升压站施工现场<br>5、巡查 15#至 16#风机道路修整加宽情况<br>6、巡查 1#、2#平台交叉路口降坡安全情况 |                     |   |    |        |
| 发现<br>问题<br>处理<br>情况 | 1、巡查施工现场发现，15#风机基础模版安装施工现场个别施工人员未正确佩戴安全帽，监理人员要求施工人员现场整改，进入施工区域必须佩戴安全帽。                                                            |                     |   |    |        |
| 备注                   |                                                                                                                                   |                     |   |    |        |
| 安全监理员：任远威            |                                                                                                                                   | 日期：2020 年 08 月 19 日 |   |    |        |
| 总监理工程师：徐耀生           |                                                                                                                                   | 日期：2020 年 08 月 19 日 |   |    |        |