

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 10 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 14/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 7# 10# 11# 12# 15# 16# 18# 19# 机位巡视检查。 10# 机位 400V 电缆带吊卸装作业。监理人员安全旁站。 11# 机位 高压电缆终端头制作。监理人员全程旁站指导。 防腐接地网焊接。个别焊工不符合要求。已经要求监理人员 进行整改。10#-12# 机位的电缆沟盖板达不到设计要求。 已经要求施工人员进行清理。达到厚度后进行盖板回填。 19# 机位 箱变后。确定部分点位挖深 50cm 后重新 C15 砼浇筑。直接 浇筑砼层溢浆处理。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 1041 502 1108">施工单位</th><th data-bbox="502 1041 1372 1108">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1108 502 1601"> 州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司 </td><td data-bbox="502 1108 1372 1601"> 4# 机位 进场道路开挖。挖机 2 台。监护人 1 名。 10# 机位 400V 电缆带吊卸装作业。施工队 1 名。拔机 1 台。吊钩 1 台。 11# 12# 机位 防腐接地网焊接。施工队 5 名。发电机 1 台。电焊机 1 台。 11# 机位 箱变内 50mm² 和 120mm² 高压电缆终端头制作。施工队 1 名。拔机 1 台。 12# 机位 400V 电缆带吊拆卸。现场装车。施工队 1 名。拔机 1 台。吊钩 1 台。 17# 机位-15# 机位。挖机清理进场道路上淤泥。挖机 1 台。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司	4# 机位 进场道路开挖。挖机 2 台。监护人 1 名。 10# 机位 400V 电缆带吊卸装作业。施工队 1 名。拔机 1 台。吊钩 1 台。 11# 12# 机位 防腐接地网焊接。施工队 5 名。发电机 1 台。电焊机 1 台。 11# 机位 箱变内 50mm² 和 120mm² 高压电缆终端头制作。施工队 1 名。拔机 1 台。 12# 机位 400V 电缆带吊拆卸。现场装车。施工队 1 名。拔机 1 台。吊钩 1 台。 17# 机位-15# 机位。挖机清理进场道路上淤泥。挖机 1 台。
施工单位	施工内容及进度				
州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司	4# 机位 进场道路开挖。挖机 2 台。监护人 1 名。 10# 机位 400V 电缆带吊卸装作业。施工队 1 名。拔机 1 台。吊钩 1 台。 11# 12# 机位 防腐接地网焊接。施工队 5 名。发电机 1 台。电焊机 1 台。 11# 机位 箱变内 50mm² 和 120mm² 高压电缆终端头制作。施工队 1 名。拔机 1 台。 12# 机位 400V 电缆带吊拆卸。现场装车。施工队 1 名。拔机 1 台。吊钩 1 台。 17# 机位-15# 机位。挖机清理进场道路上淤泥。挖机 1 台。				
其 他 事 项	1. 新套计划没有制定 17# 机位。导致 550V 电缆带吊闲置。 2. 19# 机位 封孔图 2。导致混凝土浇筑。今天没有浇筑。 3. 第 8 台发电机。送到时。明天可以运到。10# 机位。 4. 400V 电缆带吊卸装第二天。速度太慢。				
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威				