

监 理 日 志

工程名称 华能共和500kV变电站工程

日期	2019年08月30日 星期五	气候	多云转阵雨	气温	6-16℃
监理人员动态: <u>5人</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>65人</u>					
施工机械动态: <u>吊车、装载机、自卸车、挖掘机、洒水车、压路机、刮平机等。</u>					
施工进度情况	① 4# 压站综合楼一层梁板支模、钢筋绑扎, 电气楼基础砌体工程完工。 ② 8-10# 风机基础垫层、模板验收完成, 5# 风机基础开挖。 ③ 35kV 集电线路 AN08、AN09 基础浇筑完成。 ④ B 道路砂石料铺设施工。				
检查发现的问题	① 检查发现风机钢筋加工区域钢筋原材、半成品堆放下方未设置枕木及其区防护, 且未进行覆盖。				
处理措施、意见、结果	① 要求加强对钢筋原材、半成品区防护。 对钢筋加工区域进行整改完善。				
协调内容或其他	① 验收 8-10# 风机基础垫层、模板; ② 35kV 集电线路 AN08、AN09 基础浇筑旁站; ③ 上午组织进行双甲安全大检查。				
记录人	<u>郭瑞柳</u>	总监签字	<u>刘坡</u>		