

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 09 月 20 日 天气: 多云

星期: 五 气温: 14-26℃

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料. 2. 安排相关施工人员进行灭火演练, 人工急救. 电箱操作等有关急救知识. 3. 巡视 4# 仓库中发现导线与支架夹头连接. 螺栓未紧固上紧有松动. 个别螺栓未上, 已口头警告施工人员整改. 4. 巡视 1# 仓库排条加固中发现. 排条托板. 与横梁焊接处未按照图纸要求焊接. 未达到设计要求, 已口头警告施工方整改. 5. 召开监理第四次例会.	
	施工单位 东 臣 泰	施工情况 1. 4# 仓库. 支架导线安装. 2. 1# 仓库. 排条托板焊. 安装排条. 3. 进行防火演练. 急救. 电箱操作.
本日现场监理员	李全全. 董和材	
记录人: 李全全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建