

# 监 理 日 志

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

|                            |                             |      |   |    |         |
|----------------------------|-----------------------------|------|---|----|---------|
| 日期                         | 2019 年 11 月 5 日 星期 二        | 气候   | 晴 | 气温 | 10-20 度 |
| 监理单位动态：现场监理员 1 人           |                             |      |   |    |         |
| 施工方人员动态：施工人员 10 人，管理人员 2 人 |                             |      |   |    |         |
| 施工机械动态：                    |                             |      |   |    |         |
| 施工进度情况                     | 1. 208, 201 屋面铺设地梁橡胶条，安装立柱  |      |   |    |         |
| 检查发现的问题                    | 监理检查发现有立柱螺栓未拧紧，松动。          |      |   |    |         |
| 处理措施、意见、结果                 | 要求施工人员全面检查已经安装完的立柱，确保螺栓全部拧紧 |      |   |    |         |
| 协调内容或其他                    |                             |      |   |    |         |
| 记录人                        | 谢冬林                         | 总监签阅 |   |    |         |