

监 理 日 志

工程名称: 丽威公司葛洲坝南岸100MW统一体壳式电站项目

日期	2020年 10月 25日 星期 日	气候	阴	气温	12°-19°C
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元正 41人 湖北鸿建 64人				
施工机械动态:	挖机2台 推土机2台 叉车2台				
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 安徽元正: T18区箱变平台完善, T25区联络支架安装组件及螺栓, T27区联络支架安装及组件安装, 桩架及模板材料转运。 2. 湖北鸿建: T23区支架安装4人, 组件及螺栓4人, T24区组件及螺栓6人, 支架安装4人, T20区风管吊装, T20-T24区桥架安装, T15区桥架盖板及安装, T20区接地铜排敷设, T17区组件及接地线安装, T16区4#电瓷瓶被损, T21区箱变低庄侧合闸送电, T22区管道弯头及法兰安装, T19区材料收库, T15-T18区消缺。				
检 查 发 现 的 问 题	场区巡检, 跟踪T21区箱变低庄侧合闸, 油区送电, 跟踪尾矿施工材料到场情况, 统计会场施工。发现问题是: 1.T24区部分标准件缺少, 2.T24区桥架安装过低, T17区组件接地线没有强塑。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	1.督促湖北鸿建材料尽快到场。 2.发出监理工程师通知书, 要求尽快整改。				
协 调 内 容 或 其 他					
记 录 人	张立国	总监签阅	刘七生		



由 扫描全能王 扫描创建