

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 10 日

天气：晴

星期：二

气温：12—22℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：10#风机 场区配电 1、巡检 10#风机基础防腐质量发现防腐厚度不符合设计文件要求即令其整改消缺； 2、巡检旁站场区配电增加分接箱终端及电缆绝缘测试最高 25 兆欧，不符合要求现场业主席哲汇报领导。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、施工人员 13 人 2、10#风机基础防腐； 3、增加分接箱终端制作及电缆绝缘测试；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发