

监 理 日 志

日期: 2020年 07月 30日

天气: 多云

星期: 四

气温: 26℃ ~ 33℃

工程名称: 襄阳时代新城二期10kV无功分布改造项目

监理工作情况	1. 检查3#变压器室, 发现变压器室内部环境较差, 要求施工单位进行清理, 并加强通风。 2. 检查2#变压器室, 发现变压器室内部环境较差, 要求施工单位进行清理, 并加强通风。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 2#变压器室, 发现变压器室内部环境较差, 要求施工单位进行清理, 并加强通风。 2. 3#变压器室, 发现变压器室内部环境较差, 要求施工单位进行清理, 并加强通风。 3. 检查2#变压器室, 发现变压器室内部环境较差, 要求施工单位进行清理, 并加强通风。 4. 检查3#变压器室, 发现变压器室内部环境较差, 要求施工单位进行清理, 并加强通风。
其它事项		
本日现场监理人员	田国存	
记录人: 田国存	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国存	



扫描全能王 创建