

监 理 日 志

日期: 2020年 11月22日

星期: 四

天气: 阴

气温: 6-0℃

工程名称: 河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及质量 发现横梁固定螺栓, 不符合要求, 让其更换。 在安装下墙横梁时, 让其按照标准规范施 工, 并做好安全措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设 集团有限 公司	2人预制反墩模板 7人屋面安装横梁。
陕西广易米 生态环境工 程有限公司	加固无人施工。	
其 它 事 项	下发监理联系单	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	