

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 18 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 22℃ - 30℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对综合楼梁板柱钢筋绑扎支模检查,发现部分构造柱缺少钢筋,已责令整改。 2. 对围墙砌筑检查,要求控制好砖缝、砂浆并留伸缩缝 又检查B11打桩。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: B11方阵打桩1根。 升压站: 电气楼内外墙粉刷,综合楼钢筋绑扎支模,室外围墙砌筑、危险品库房砌筑、电缆敷设。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 张良玉
记录人	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠



扫描全能王 创建