

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22℃ - 33℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 6区组件底座进行检查, 组件错位仍然严重. 螺栓未安装. 2. 围栏扩孔进行检查. 孔洞深度不够需继续 扩孔 3. 光伏组件引线检查未查.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段及集电线路进行消缺. 2. 支架进行消缺. 组件安装6区. 8区. 2区部 分. 其余消缺. 3. 围栏底座进行扩孔作业. 4. 电气单位进行消缺. 汇线. 接线工作.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵焕柱 喻超
记录人:	喻超 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于立杰	