

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 17 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 25-35℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查组件安装, 发现有个别压块存在缝隙较大现象, 现场做标记要求施工单位整, 发现 7 处, 现场已整改。 2. 发现 1 处指风板螺丝未紧固, 已要求紧固。 3. 施工单位上报资料审查。	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 组件分散安装。 2. 指风板安装。 施工人数: 6 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰



扫描全能王 创建