

监 理 日 志

日期: 2021年 5月 30日

星期: 五

天气: 阴转阵雨

气温: 22-28℃

工程名称: 厦门华电开关有限公司 759.7KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视中发现有个别接地圆钢切割部位未做防腐, 已开始锈蚀, 要求除锈防腐。 2. 屋面湿滑, 提醒施工人员注意防滑。 3. 要求清理屋面施工垃圾, 防止堵塞排水口。		
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安建设有限公司	施工内容及进度 1. 水泥压块分散放置。 2. 组件安装。 施工人数: 6人, 管理人员 1人。	
	其它事项 无		
本日现场监理人员	南玉萍		
记录人: 南玉萍	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰		



扫描全能王 创建