监 理 日 志

日期: <u>2022</u>年<u>10</u>月<u>3</u>日 天气: <u>晴</u>

工程名称: 上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

| 监理工作情况 | 1、旁站交流电缆沟开挖,检查交流沟深度。 2、要求清理电缆沟内石块及坚硬物。 3、办公楼到停车场段交流电缆敷设。 4、要求施工单位尽快敷设清洗水管。 | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|
| 施工情况 | 施工单位 | 1、交流电 | 施工内容及进度 缆敷 |
| | 上海道发 | 2、交流电缆沟开挖 施工人员 16 人 | |
| | 能源科技 有限公司 | | |
| | | | |
| 其 | | | |
| 它事项 | | | |
| 本日现场监理人员 南玉荣 | | | |
| | | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘英奇 |