监 理 日 志

星期: _二_ 气温: __34℃ -21℃__

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山电有西力工公司	土建及电气安装: 一、人员及机械配备: 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1 台。洒水车一辆。铲车50一台,压路机一台)。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况: 升压站: 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房主体结构顶板养护施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、附属用房混凝土养护施工。 5、围墙施工。 6、雨水排水管道施工。 7、场区三七灰土回填施工。 安装电气安装施工;储能设备等待进场。 三、明日计划: 土建 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房主体养护施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、东围墙砌筑施工。 4、东围墙砌筑施工。 5、北围墙挡土墙施工。

况

- 6、场区平整三七灰土回填施工。
- 7、雨水排水管道施工。

安装

电气安装施工;储能设备等待进场。

线路:

一、人员及机械配备:

管理人员: 3人: 施工人员: 15人

- 二、今日完成情况及累计完成情况:
- 1.总体18座塔基,基础完成整体的100%,铁塔完成整体的100%,放线 完成整体的100%;铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.
- G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12
- 2.今日完成:工作全部完成。
- 3.明日计划: 等紫金山进站。

1.现场巡查,对雨水管道回填夯实、主变线路施工进行检查,要求施工单位加强安全、质量管理力度,加强施工工艺,遗留隐蔽工程影像,做好报验工作,同时做好各线缆标记,方便识别。

- 2.现场巡查,对东围墙挡土墙砌筑施工进行检查,要求施工单位加强质量管理力度,严格按照设计、规范要求进行施工,避免出现空洞及石块之间无砂浆问题。
- 3.整理项目监理资料。

其它事项

本日现场监理人员

记录人: 刘晨瑞

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 多多人

工程现场照片:

