

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 30 日
星期：六

天气：多云
气温：10-24℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、有检修通道切割部位未及时做防腐已锈蚀，要求负责人安排整改。 2、检查 1#屋面电缆桥架整改情况。 3、现场发现有施工人员未佩戴安全现场要求正确佩戴。 4、要求及时清理屋面施工垃圾。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、1#屋面直流电缆敷设 2、3#配电房交流电缆接线 3、2#屋面接地扁铁安装 施工人数 17 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：