

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-007



工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位 (子单位) 工程名称		主变压器基础	分部 (子分部) 工程名称 地基与基础
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理 杨汉中
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)			
1	3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。	符合强条要求	质量符合相关专业验收规范的规定
	2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。	符合勘察与设计的要求	岩土工程勘察报告 设计图纸:
	3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。	验收人员资质符合要求	项目部管理人员资质报审
	4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。	施工单位已自检验收合格	分部工程质量报验申请及验收记录
	5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收, 并应形成验收文件。	已在隐蔽前报验	验槽记录、钢筋隐蔽记录、混凝土隐蔽记录、回填土隐蔽记录
	6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应按规定进行见证取样检测。	施工材料已按规定复试	相关检测复试报告齐全完整
	7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。	已按主控、一般项目验收	检验批验收记录
	8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。	进行了抽样检测	查检测报告
	9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。	资质已经审查	资质经审查符合要求
	10、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查, 并应共同确认。	观感由验收人员共同确认	见验收报告
2	5.0.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位 (子单位工程), 严禁验收。	无处理项目	
项目总工:  杨汉中 2016年10月21日		总监理工程师 (副总监监理工程师)  李洪亮 2016年10月22日	

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-007-01

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		主变压器基础	分部(子分部)工程名称 地基与基础 (土石方工程)
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理 杨汉中
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202 — 2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120 — 99)			
1	7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。		按照施工作业指导书执行 根据施工图进行定位放线,进行地基开挖、机械开挖,人工清槽 主控楼作业指导书
2	3.7.3 基坑周边严禁超堆荷载		挖出的土直接用自卸汽车运走,在场地附近堆少量的土用于基础回填 主控楼作业指导书
3	3.7.5 基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。		基底预留一层 200-300mm 厚用于人工清底,避免超挖和基底土受扰动。 主控楼作业指导书、验槽记录
项目总工:		总监理工程师(副总监理工程师)	
 焦作市马村区 50MW 农光互补 光伏发电施工项目部 杨汉中 2016年10月3日		 2016.年10月23日	