

强制性条文执行检查表

编号:

工程名称	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目		
单位工程名称	办公楼	分部工程名称	装饰装修
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	项目经理	狄洪兴
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013			
3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。	施工执行标准	已执行	施工执行标准为: 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)3.0.3、3.0.6、3.0.15、4.9.3、4.10.8、4.10.10条; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)3.1.1、3.2.3、3.2.9、3.3.4、3.3.5、4.1.12、5.1.1、6.3.1、6.3.2、8.2.2条;。
	工程质量验收情况	检查合格	验评表编号: 08
	验收人员资格	验收人员资格符合要求	证件编号: 1001030003517
	质量验收程序	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013:“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行	见逆变器室/建筑装饰装修验评资料。
	试件(块)见证取样情况	试块(件)按要求取样送检	见证取样记录(编号): 08
	结构安全及使用功能检测	/	检测报告编号: /
	检测单位资质	检测单位资质符合要求。	资质证件: 资质证书: 15100043
	观感质量检查	好	验收记录: 见办公楼/建筑装饰装修验评资料。
5.0.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位工程),严禁验收。	质量检测	/	检测报告编号: /
项目经理(总工): 狄洪兴 2016 年 9 月 26 日		项目总监(副总监): 卢瑞彦 2016 年 9 月 26 日	