

安全检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-AQJC-001

检查时间	2022 年 2 月 24 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	侯射村施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、组件安装高处作业人员未佩戴安全带； 2、组件堆放区域杂草茂密，存在安全隐患； 3、过路临时用电电线无保护； 记录人：徐文平		
整改措施	1、高处作业正确佩戴好安全带； 2、组件堆放区域杂草清理，做好防火措施； 3、过路电线做好车辆回来碾压保护措施； 整改负责人：杨新陆 日期：2022 年 2 月 27 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 2 月 27 日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-AQJC-002

检查时间	2022 年 3 月 03 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、侯射村排水电缆线未高空架设； 2、发现施工现场工人有抽烟现象； 3、新进场工人安全技术交底资料不齐全； 记录人：徐文平		
整改措施	1、临时用电电线需架设，满足临时用电规范要求； 2、施工现场禁止抽烟； 3、对每个新进场的工人进行三级安全教育及安全技术交底； 整改负责人：杨新强 日期：2022 年 3 月 4 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 3 月 4 日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-AQJC-003

检查时间	2022 年 3 月 10 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	侯射村施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、个别工人未正确佩戴安全帽； 2、光伏施工现场高空作业人员未佩戴安全带； 3、施工现场垃圾较多，未及时清理； 4、焊机外壳未接地； 记录人：徐文平		
整改措施	1、进入施工现场要正确佩戴安全毛，系好帽带； 2、高处作业人员要佩戴好安全带； 3、及时清理施工现场垃圾，现场要做到工完、料净、场地清； 4、电气设备焊机外壳必须进行接地后才能进行焊工作业； 整改负责人：法峰 日期：2022 年 3 月 10 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 3 月 13 日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-AQJC-004

检查时间	2022 年 3 月 18 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	侯射村施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、施工现场积水较多，未及时排除； 2、组件安装人员高处作业未佩戴安全带； 3、临时用电架设不符合规范要求； 记录人：徐文平		
整改措施	1、及时排除积水，合理安排施工； 2、高处作业人员必须佩戴安全带，确保安全； 3、临时用电架设必须符合规范要求； 整改负责人：何金珠 日期：2022年3月18日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022年3月20日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-A&JG-005

检查时间	2022 年 3 月 24 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	侯射村施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、施工现场积水较多，未及时排除； 2、进入施工现场个别工人未正确佩戴安全帽； 3、抽水使用的配电箱未安装漏电保护、无防雨措施； 记录人：徐文平		
整改措施	1、及时排除积水，合理安排施工； 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽； 3、临时用电按规范要求完成整改； 整改负责人：何金珠 日期：2022 年 3 月 26 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 3 月 26 日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-AQJL-006

检查时间	2022 年 3 月 31 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、养鸭鱼塘施工现场高处作业未系好安全带； 2、进入施工现场个别工人未正确佩戴安全帽； 记录人：徐文平		
整改措施	1、高处作业必须系好安全带； 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽； 整改负责人：何金珠 日期：2022 年 3 月 31 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 3 月 31 日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建漳溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-AQJC-007

检查时间	2022 年 4 月 7 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、养鸭鱼塘施工现场安全警示标牌不足； 2、养鸭鱼塘现场缺灭火器材； 记录人：徐文平		
整改措施	1、增加现场安全警示标牌，查缺补漏； 2、每个施工作业面不得少于 2 组灭火器； 整改负责人：何金珠 日期：2022 年 4 月 7 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 4 月 8 日		

安全检查记录表

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-AQJC-008

检查时间	2022 年 4 月 14 日	检查类型	周安全检查
施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	王立杰 秦帮学 徐文平		
检查记录及结论	1、大水塘排水临时用电不符合要求； 2、施工现场缺少消防灭火器； 记录人：徐文平		
整改措施	1、大水塘临时用电必须符合规范要求； 2、每个施工作业面不得少于 2 组灭火器； 整改负责人：何金珠 日期：2022 年 4 月 14 日		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期：2022 年 4 月 15 日		