



工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-001

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 1#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：  2024年03月30日		总监理工程师：  2024年03月30日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-002

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 2#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。	已执行	检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。	已执行	检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。	已执行	检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：  2024 年 04 月 20 日		总监理工程师：  2024 年 04 月 20 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-003

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 3#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。	已执行	检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。	已执行	检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。	已执行	检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工： 		总监理工程师： 	
2024年05月05日		2024年05月05日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-004

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 4#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。	已执行	检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。	已执行	检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。	已执行	检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：  2024 年 05 月 15 日		总监理工程师：  2024 年 05 月 15 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-005

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 5#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：  2024年05月20日		总监理工程师：  2024年05月20日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-006

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 6#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。	已执行	检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。	已执行	检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。	已执行	检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工： 		总监理工程师： 	
2024 年 05 月 30 日		2024 年 05 月 30 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-007

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 7#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：  2024年06月20日		总监理工程师：  2024年06月20日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-008

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称
			8#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理
			张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况
			相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行
			检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行
			检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行
			检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：		总监理工程师：	
			
2024 年 6 月 23 日		2024 年 6 月 25 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-009

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 9#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工： 蒋朝峰 2023 年 12 月 15 日		总监理工程师： 王立东 2023 年 12 月 15 日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-010

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 10#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏发电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工：  2023 年 12 月 10 日		总监理工程师：  2023 年 12 月 20 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-011

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 11#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工： 		总监理工程师： 	
2024 年 01 月 05 日		2024 年 01 月 05 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-GFQ-DLSG-012

工程名称		海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		光伏区电气安装工程	分部（子分部）工程名称 12#方阵电缆线路施工
施工单位		浙江阳明电力建设有限公司	项目经理 张小栋
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
强条执行标准名称		电缆线路施工强制性条文执行记录表	
执行标准名称及编号		《光伏电站施工规范》 GB 50794-2012	
1	5.2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。		已执行 检查记录齐全
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。		已执行 检查记录齐全
3	5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。		已执行 检查记录齐全，符合要求。
4	以下空白		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工： 		总监理工程师： 	
2024年8月5日		2024年8月5日	