

# 逆变器平行检查记录



| 工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 |             |                            |    |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----|
| 逆变器编号：1684号逆变器                 |             | 检查日期：2017.6.2              |    |
| 类别                             | 检查项目        | 检查结果                       | 备注 |
| 主体检查                           | 型号          | 50KTL-C1                   |    |
|                                | 逆变器内部清理检查   | 无杂物                        |    |
|                                | 内部元器件检查     | 无损坏                        |    |
|                                | 连接件及螺栓检查    | 紧固                         |    |
|                                | 开关手动分合闸检查   | 分合正常                       |    |
|                                | 接地及孔洞阻燃封堵   | 已封堵                        |    |
| 直流侧电缆检查、测试                     | 电缆根数、型号、绝缘性 | 4根 4mm <sup>2</sup> 良好     |    |
|                                | 电缆极性        | 正确                         |    |
|                                | 开路电压        | 910V                       |    |
| 交流侧电缆检查、测试                     | 电缆根数、型号、绝缘性 | 1根 2x-TJV22-0.6/1KV-3x5 良好 |    |
|                                | 电缆相序        | 正确                         |    |
|                                | 网测电压        | 正常                         |    |

检查人：王炳池

确认人：曹亮

| 工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 |             |                            |    |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----|
| 逆变器编号：1683号逆变器                 |             | 检查日期：2017.6.2              |    |
| 类别                             | 检查项目        | 检查结果                       | 备注 |
| 主体检查                           | 型号          | 50KTL-C1                   |    |
|                                | 逆变器内部清理检查   | 无杂物                        |    |
|                                | 内部元器件检查     | 无损坏                        |    |
|                                | 连接件及螺栓检查    | 紧固                         |    |
|                                | 开关手动分合闸检查   | 分合正常                       |    |
|                                | 接地及孔洞阻燃封堵   | 已封堵                        |    |
| 直流侧电缆检查、测试                     | 电缆根数、型号、绝缘性 | 1根 4mm <sup>2</sup> 良好     |    |
|                                | 电缆极性        | 正确                         |    |
|                                | 开路电压        | 908V                       |    |
| 交流侧电缆检查、测试                     | 电缆根数、型号、绝缘性 | 1根 2x-TJV22-0.6/1KV-3x5 良好 |    |
|                                | 电缆相序        | 正确                         |    |
|                                | 网测电压        | 正常                         |    |

检查人：王炳池

确认人：曹亮

# 逆变器平行检查记录

| 工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 |             |                          |    |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|----|
| 逆变器编号: 168江流箱1号逆变器              |             | 检查日期: 2017.6.2           |    |
| 类别                              | 检查项目        | 检查结果                     | 备注 |
| 主体检查                            | 型号          | 50KTL-C1                 |    |
|                                 | 逆变器内部清理检查   | 无杂物                      |    |
|                                 | 内部元器件检查     | 无损坏                      |    |
|                                 | 连接件及螺栓检查    | 紧固                       |    |
|                                 | 开关手动分合闸检查   | 分合正常                     |    |
|                                 | 接地及孔洞阻燃封堵   | 已封堵                      |    |
| 直流侧电缆检查、测试                      | 电缆根数、型号、绝缘性 | 14根 4mm <sup>2</sup> 良好  |    |
|                                 | 电缆极性        | 正确                       |    |
|                                 | 开路电压        | 907V                     |    |
| 交流侧电缆检查、测试                      | 电缆根数、型号、绝缘性 | 1根 3YJV22-0.6/1KV-3*5 良好 |    |
|                                 | 电缆相序        | 正确                       |    |
|                                 | 网测电压        | 正常                       |    |

检查人: 王火西洪

确认人: 曹亮

| 工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 |             |                          |    |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|----|
| 逆变器编号: 1685江流箱4号逆变器             |             | 检查日期: 2017.6.2           |    |
| 类别                              | 检查项目        | 检查结果                     | 备注 |
| 主体检查                            | 型号          | 50KTL-C1                 |    |
|                                 | 逆变器内部清理检查   | 无杂物                      |    |
|                                 | 内部元器件检查     | 无损坏                      |    |
|                                 | 连接件及螺栓检查    | 紧固                       |    |
|                                 | 开关手动分合闸检查   | 分合正常                     |    |
|                                 | 接地及孔洞阻燃封堵   | 已封堵                      |    |
| 直流侧电缆检查、测试                      | 电缆根数、型号、绝缘性 | 14根 4mm <sup>2</sup> 良好  |    |
|                                 | 电缆极性        | 正确                       |    |
|                                 | 开路电压        | 905V                     |    |
| 交流侧电缆检查、测试                      | 电缆根数、型号、绝缘性 | 1根 3YJV22-0.6/1KV-3*5 良好 |    |
|                                 | 电缆相序        | 正确                       |    |
|                                 | 网测电压        | 正常                       |    |

检查人: 王火西洪

确认人: 曹亮