

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 贵州黔东南州大山坪风电场2区

编号:

施工部位	塔筒螺栓紧固	检验时间	2019年9月9日
检验项目: 地梁钢带环 检验依据: 图纸、规范 检验方式: 目视 问题及处理情况: 各段钢带间距、箍筋间距不符合要求 要求施工单位现场整改, 整改合格后方可 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
建设管理单位意见:		项目监理部(章): 总监理工程师: 徐耀奎 专业监理工程师: 王 日期: 2019年9月9日	
		建设管理单位(章): 工程主管: 王 专业工程师: 王 日期: 2019.9.10	

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份、项目监理部存1份, 承包单位存2份。