

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-020

施工部位	升压站综合楼二楼板、柱	检验时间	2009年9月17日
检验项目：钢筋连接、绑扎、模板安装。 检验依据：《JGJ107-2003钢筋机械连接技术规程》《钢筋验收规范GB50204》 《模板验收规范2004》。 检验方式：全数 问题及处理情况：拉查发现问题。 1.个别套筒安装不牢固。 2.局部钢筋间距不均匀，有漏绑。 3.个别部位模板孔洞未封堵。 相关监理文件索引：施工单位整改完成后，验收合格。 ☒ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章） 专业监理工程师：朱书会 日期：2009年9月17日	