

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称：华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号：SX-HM-JL-JC-03

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.02.09.15	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对今上午现场 PCS 基础独立柱及框架梁钢筋安装施工。		
存在问题	1、 检查发现 PCS 基础对立柱箍筋绑扎间距不均匀，绑扎质量不符合规范要求。 2、 检查发现 PCS 框架梁钢筋绑扎漏绑部位较多，不符合绑扎质量要求。		
整改要求	要求尽快安排人员进行整改。再次报验。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	邱明鑫 2024.12.02
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人: 刘善举 日期 2024.12.02.		
复查意见	复查符合要求 复查人: 郭俊兴 日期 2024.12.02.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。