

整改回复单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号： 001

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

汇流箱开箱检查发现接线端子不符合光伏装置安装要求后，已按要求完成了 接线端子整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

进线口安装有机玻璃罩

附件：

施工项目部（章）

项目经理：陈银银

日期：2018.4.28

监理项目部复查意见：

经复查已整改完成。



建设项目部复查意见：

1. 注意进线母排下部搭接铜鼻子同底板之间距，电缆安装完毕后注意检查。
2. 电缆安装完毕后加装防触电挡板。
3. 防触电挡板到货，同意江皖翔到货验收。



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。