

情况说明

因金峰馥（滁州）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目使用组件为旧组件，业主方无法提供相关资料，不具备开箱检查条件，特此说明！