

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 东阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 41L-PZL-055

日期及天气: 2017.5.11 晴 19-31°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼。	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 18:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①、旁站综合楼, 地梁砼浇筑情况, ②、检查施工人员安全帽佩戴情况。 ③、要求为 C30 商品混凝土, 但搅拌车无法进入现场, 用自拌混凝土。 ④、有无胀模、错缝情况。 • 管理人员 4 人, 施工人员 23 人	
发现的问题及处理情况: 砂浆搅拌机旁未见砂浆配合比标示牌。	
旁站监理人员 (签字): 李军旗	2017 年 5 月 11 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。