

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市遼田鎮 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHL-PZJL-056

日期及天气: 2017.5.11 小雨, 9-25°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼	
旁站监理开始时间: 14:20	旁站监理结束时间: 18:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1 旁站综合楼, 地梁浇筑情况. 2 检查施工人员安全帽佩戴情况. 3 要求混凝土为商品C30, 但搅拌机无法进入现场, 用的为自拌混凝土. 4. 有胀模、模锚位情况. · 管理人员4人, 施工人员23人.	
发现的问题及处理情况: 综合楼浇筑导致地梁模板变形, 致使地梁胀大锚位. · 维修中.	
旁站监理人员(签字): 董平旗	2017 年 5 月 12 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。