

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市泥田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHL-PZL-058

日期及天气: 2017.5.17.晴 19-30℃	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 18:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 旁站综合楼, 框架柱浇筑情况, 2. 检查施工人员安全帽佩戴情况, 3. 用的为自拌混凝土, 因商品混凝土无法进入 4. 检查模板有无错位, 胀模情况, 管理人员 4 人 施工员 46	
发现的问题及处理情况: 综合楼框架柱浇筑时, 因地梁浇筑水受混凝土污染, 以延施工员清理	
旁站监理人员(签字): 李平波	2017 年 5 月 14 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得更改。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。