

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHL-PZL-061

日期及天气: 2017.05.27. 晴 19-32℃	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼	
旁站监理开始时间: 15:14	旁站监理结束时间: 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①. 旁站综合楼检查屋顶浇筑情况. ②. 检查施工人员安全帽佩戴情况. ③. 检查模板及钢筋情况. ④. 检查高低 C35 混凝土情况. 浇筑量为 47 方. 预留试块 3 组	
发现的问题及处理情况: 发现屋顶分布钢筋, 型号不达标且间距大, 不均匀.	
旁站监理人员 (签字): 董军旗	2017 年 05 月 27 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。