

旁站监理记录表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 2014 WP 项 目 编号:

日期及气候: 2016. 11. 29. 晴

施工地点: 小余太

旁站监理的部位和工序: 23#~26#光缆接地

旁站监理开始时间: 8:20

旁站监理结束时间: 9:40

施工情况: 采用建设单位提供的上乘的接头盒材料, 对不同材料类型的接头盒, 施工单位严格按照说明书进行安装使用, 避免密封不牢而导致受潮现象的发生。操作规范, 进行进展顺利完成情况良好。

监理情况: 施工商做好光缆成端装置的调查核实: 在户外进行光缆接续应使用专用机架, 应使用专有的工具, 必须使用光缆密封胶密封接头盒; 光缆接头盒密封前仔细检查热缩套保护管装置, 展开留置位置, 避免密封时压坏损坏光纤, 同时督促施工人员放置防潮剂和接头壳法兰片。对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正, 确保施工质量和安全。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注(包括处理结果):

承包单位: 南昌能信建设工程有限公司内蒙古分公司

质检员: 韩文娟

日期: 2016年11月29日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 韩文娟

日期: 2016年11月29日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。