

## (商品混凝土浇筑分项工程)

编号: TWHT-GC003-ZH-JZLB8-001

|                                                                                                                                                                       |              |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 日期及气候                                                                                                                                                                 | 2016/11/12 晴 | 旁站监理开始时间 / 结束时间        | 14:00/17:25 |
| 旁站监理部位及工序                                                                                                                                                             | 开关站承台浇筑      |                        |             |
| 施工情况:                                                                                                                                                                 |              |                        |             |
| 1、质检员到岗情况: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ;                                                                                         |              |                        |             |
| 2、机械准备情况: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ;                                                                                          |              |                        |             |
| 3、商品混凝土供应商的资质: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ;                                                                                     |              |                        |             |
| 4、商品混凝土的合格证: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>混凝土的强度等级: C30<br>混凝土浇筑量 ( $m^3$ ): 14<br>混凝土的设计坍落度 (mm): $180\pm 20$<br>混凝土留置试块组数: / |              |                        |             |
| 监理情况:                                                                                                                                                                 |              |                        |             |
| 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;                                                                     |              |                        |             |
| 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;                                                                                         |              |                        |             |
| 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;                                                                                            |              |                        |             |
| 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;                                                                                     |              |                        |             |
| 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;                                                                                    |              |                        |             |
| 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋(特别是负弯矩钢筋)不得移位: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;                                                                     |              |                        |             |
| 7、混凝土不得有漏振或过振: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                       |              |                        |             |
| 发现问题: 承台钢筋保护层不够尺寸,个别部位钢筋间距不均匀                                                                                                                                         |              |                        |             |
| 处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋,防止钢筋位移                                                                                                                                    |              |                        |             |
| 备注:                                                                                                                                                                   |              |                        |             |
| 承包单位名称: 中石化建设有限公司苏中分公司                                                                                                                                                |              | 监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 |             |
| 质检员(签字): 刘潇                                                                                                                                                           |              | 旁站监理人员(签字): 赵文强        |             |
| 2016年 11月 12日                                                                                                                                                         |              | 2016年 11月 12日          |             |