

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 龙潭县平定镇150MW水电站

编号:

旁站部位: C03及机坑基础

旁站时间: 2021年9月12日10时至2021年9月13日12时

设计配合比		水泥375kg, 砂183kg, 石子109kg, 水170L, 外加剂10.5kg		天气	晴转多云	气温	平均 21 ℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	160±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	☒	物料提升设备	机坑
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 170 mm, 179 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 3 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 吕景				2021年9月13日			
监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵俊生				2021年9月13日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县丰定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: C02风机塔筒基础

旁站时间: 2021年9月13日14时 至 2021年9月13日16时

设计配合比		水泥37.5kg, 砂76.7kg, 石子103.8kg, 水17.0kg, 外加剂0.54kg		天气	晴转多云	气温	平均21℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	160±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	257 kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒		未满足要求 ☐	
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐	
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 169 mm, 176 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐		见证2组, 标养1组, 同条件1组, 抗渗1组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 12.12 2021年09月13日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵煥柱 2021年9月13日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平遥镇30MW炉内化

编号:

旁站部位: C44R抗振板柱

旁站时间: 2021年9月2日9时 至 2021年9月2日11时

设计配合比		水160kg 砂76kg 石103kg 170kg 10.4kg 掺82		天气	多云	气温	平均 23℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	257 Kg/m³	砼振捣机械	台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备	机械	
检查记录内容	1 施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐			
	2 特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3 护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
	4 模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5 垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6 现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7 砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☐ 否 ☐			
	8 商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐			
	9 砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐			
	10 首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☐ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11 砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ ，坍落度值为: 167 mm, 178 mm			
	12 是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐			
	13 钢筋被踩踏情况，是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏； 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14 砼浇筑过程中是否造成钢筋移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位： 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15 梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位： 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16 水电等专业预埋件(管、线)是否移位，是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位： 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17 浇筑过程中是否爆模，支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定；有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18 浇捣顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐			
	19 砼运输、浇捣及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒			
	20 分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐			
	21 砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐			
	22 厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐			
	23 砼表面是否进行二次抹压，是否出现裂缝，是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24 砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 3 组，标养 1 组，同条件 1 组，抗渗 1 组。			
	25 是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐			
	26 是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况，特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业： 项目经理部： 质检员(签字): 吕晨 2021年9月2日				监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员(签字): 赵保柱 2021年9月2日			

注：项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 河源县平南镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: 37A机位基础

旁站时间: 2021年8月30日 9时 至 2021年8月30日 11时

设计配合比	水泥375kg/m³ 砂783kg/m³ 石1038kg/m³ 水170L/m³ 外加剂10.54kg/m³			天气	多云	气温	平均 21 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1 台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☐ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 164 mm, 179 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☒ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☒ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 2 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 12 13 2021年8月30日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年8月30日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汝源县平遥镇50MW风电项目

编号:

旁站部位: C26风机基础

旁站时间: 2021年8月28日13时 至 2021年8月28日15时

设计配合比	水泥375kg 砂783kg 石子1094kg 水170kg 10.54掺量			天气	晴	气温	平均21℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	台平板 ☐ 插入 ☒	物料提升设备	机械		
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☐ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☐ 不符合 ☐ 坍落度值为: 165 mm 178 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☐ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☐ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证3组, 标养1组, 同条件1组, 抗渗1组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)						
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 13 2021年8月28日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年8月28日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 洛宁县平遥镇150mm/A标段

编号:

旁站部位: C27/A机楼基础

旁站时间: 2021年8月25日14时 至 2021年9月25日16时

设计配合比		C27/A机楼基础		天气		多云		气温		平均 22 °C	
砼强度等级		C30		设计坍落度		140±20mm		泵送砼		是 ☒ 否 ☐	
每盘砼水泥用量		247 Kg/m³		砼振捣机械		台平板 ☐ 插入 ☒		物料提升设备		机梯	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗						是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)						持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位						护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求						满足要求 ☒		未满足要求 ☐	
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案						是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比						是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确						是 ☒		否 ☐	
	8	商品混凝土内业资料是否提供						是 ☒		否 ☐	
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认						是 ☒		否 ☐	
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定						是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐	
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求						符合 ☒ 不符合 ☐		坍落度值为: 166 mm 174 mm	
	12	是否有保证质量的应急预案						是 ☒		否 ☐	
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改						有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改						是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改						是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行						是 ☒		否 ☐	
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间						是 ☐		否 ☒	
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求						是 ☒		否 ☐	
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)						符合 ☒		不符合 ☐	
	22	厚度及标高是否符合要求						符合 ☒		不符合 ☐	
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改						是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设						是 ☒ 否 ☐		见证 3 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护						是 ☒		否 ☐	
	26	是否违反强制性条文						是 ☐		否 ☒	
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)									
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 12 2021年8月25日						监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年8月25日					

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: L06风机机座及塔筒

旁站时间: 2021年8月24日10时 至 2021年8月24日12时

设计配合比	水泥37.5kg/m³ 砂183kg/m³ 石子120kg/m³ 水10.5kg/m³ 掺粉煤灰			天气	多云	气温	平均 23℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗			是 ☒ 否 ☐		
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)			持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐		
	3	护模、护筋工是否到位			护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位		
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求			满足要求 ☒ 未满足要求 ☐		
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案			是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案		
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比			是 ☒ 否 ☐ 齐全		
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确			是 ☒ 否 ☐		
	8	商品混凝土内业资料是否提供			是 ☒ 否 ☐		
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认			是 ☒ 否 ☐		
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定			是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐		
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 167 mm 179 mm		
	12	是否有保证质量的应急预案			是 ☒ 否 ☐		
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改			有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改			是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改			是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改		
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行			是 ☒ 否 ☐		
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间			是 ☐ 否 ☒		
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求			是 ☒ 否 ☐		
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)			符合 ☒ 不符合 ☐		
	22	厚度及标高是否符合要求			符合 ☒ 不符合 ☐		
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改			是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改		
	24	砼试块是否按规定数量留设			是 ☒ 否 ☐ 见证 3 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。		
	25	是否及时进行砼覆盖养护			是 ☒ 否 ☐		
	26	是否违反强制性条文			是 ☐ 否 ☒		

监理对
出现问
题处理
意见

(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)

施工企业:

项目经理部:

质检员(签字): 12.12 2021年8月24日

监理企业:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字): 赵煥桂 2021年8月24日

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 法源寺平定堡路150MW风电项目

编号:

旁站部位: NO9A机位基础

旁站时间: 2021年8月19日17时至2021年8月19日15时

设计配合比		水17.5砂16.328石10.39水17.04/0.54粉82		天气	小雨	气温	平均22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	257 Kg/m³	砼振捣机械	台平板 ☐ 插入 ☒	物料提升设备		机吊桶	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☐ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☐ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☐ 不符合 ☐ 坍落度值为164 mm 176 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☐ 否 ☐ 见证3组, 标养1组, 同条件1组, 抗渗1组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 12 13 晨 2021年8月19日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵晓拉 2021年8月19日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 沁源县平遥镇150mWPA电站

编号:

旁站部位: C30/A机座基础

旁站时间: 2021年9月15日9时至2021年9月15日11时

设计配合比		水泥375kg±70kg石子1070kg±10.5kg±82		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	台平板 ☐ 插入 ☒	物料提升设备		扒杆	
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 167 mm 172 mm			
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☒ 否 ☐ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 2 组, 标养 1 组, 同条件 (组, 抗渗 1 组。			
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 13 13 辰 2021年8月18日				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵焕柱 2021年9月15日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 济源和平里镇150mm/A组

编号:

旁站部位: C29/A机楼受电室

旁站时间: 2021年8月14日10时至2021年8月14日12时

设计配合比		水泥375kg/m³ 砂763kg/m³ 石子1034kg/m³ 水170kg/m³ 外加剂0.54kg/m³		天气	多云	气温	平均 22℃
砼强度等级	C30	设计坍落度	180±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量	14 m³
每盘砼水泥用量	357 Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	☒	物料提升设备	机械
检查记录内容	1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☐ 否 ☐			
	2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
	3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位		钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位	
	4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒		未满足要求 ☐	
	5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
	6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
	7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
	8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
	9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
	10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐		本次无需开盘鉴定 ☐	
	11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐		坍落度值为: 166mm 176mm	
	12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
	13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位;		有 ☐ 无 ☐ 整改	
	17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☒ 否 ☐ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
	18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
	19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
	20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
	21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
	22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
	23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
	24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☐ 否 ☐		见证 3组, 标养 1组, 同条件 1组, 抗渗 1组。	
	25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
	26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见		(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 吕晨				监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 赵俊柱			
2021年8月14日				2021年8月14日			

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

混凝土浇筑旁站监理记录表

工程名称: 汝源县平遥镇150MW风电项目

编号:

旁站部位: N12风机机座基础

旁站时间: 2021年8月4日14时 至 2021年8月4日16时

设计配合比	水18.375kg/m³ 砂57.43kg/m³ 石103.9kg/m³ 水170kg/m³ 外加剂1.4kg/m³		天气	晴	气温	平均 20 °C
砼强度等级	C30	设计坍落度	140±20mm	泵送砼	是 ☒ 否 ☐	砼数量
每盘砼水泥用量	367	Kg/m³	砼振捣机械	1台平板	插入	物料提升设备
1	施工企业的质检员是否到岗		是 ☒ 否 ☐			
2	特种作业人员是否持有效证件上岗(电工、机操工等)		持证上岗 ☒ 非持证上岗 ☐			
3	护模、护筋工是否到位		护模工是 ☒ 否 ☐ 到位 钢筋工是 ☒ 否 ☐ 到位			
4	模板内清污、模板润湿、模板刚度是否满足要求		满足要求 ☒ 未满足要求 ☐			
5	垂直运输机械是否进场报验、检测、备案		是 ☒ 否 ☐ 报验、是 ☒ 否 ☐ 检测、是 ☒ 否 ☐ 备案			
6	现场拌制砼的原材料进场合格证、复检及设计配合比		是 ☒ 否 ☐ 齐全			
7	砼现场拌制原材料是否计量准确		是 ☒ 否 ☐			
8	商品混凝土内业资料是否提供		是 ☒ 否 ☐			
9	砼浇筑申请是否经各专业监理工程师和总监确认		是 ☒ 否 ☐			
10	首次使用的砼配合比是否按规定进行开盘鉴定		是 ☒ 否 ☐ 本次无需开盘鉴定 ☐			
11	砼坍落度目测和抽检是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐ 坍落度值为: 166 mm 174 mm			
12	是否有保证质量的应急预案		是 ☒ 否 ☐			
13	钢筋被踩踏情况, 是否整改		有 ☐ 无 ☒ 被踩踏; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
14	砼浇筑过程中是否造成钢筋移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
15	梁柱节点钢筋隐蔽过程中是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
16	水电等专业预埋件(管、线)是否移位, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 移位; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
17	浇筑过程中是否爆模, 支撑系统是否稳定 有无整改		是 ☐ 否 ☒ 爆模、是 ☐ 否 ☒ 稳定; 有 ☐ 无 ☐ 整改			
18	浇筑顺序、施工缝、后浇带等是否按专项方案执行		是 ☒ 否 ☐			
19	砼运输、浇筑及间歇总时间是否超过砼初凝时间		是 ☐ 否 ☒			
20	分层浇筑砼是否符合连续浇筑要求		是 ☒ 否 ☐			
21	砼振捣是否符合要求(砼表面出浆和不再沉落为宜)		符合 ☒ 不符合 ☐			
22	厚度及标高是否符合要求		符合 ☒ 不符合 ☐			
23	砼表面是否进行二次抹压, 是否出现裂缝, 是否整改		是 ☐ 否 ☒ 二压、是 ☐ 否 ☒ 裂缝、有 ☐ 无 ☐ 整改			
24	砼试块是否按规定数量留设		是 ☒ 否 ☐ 见证 1 组, 标养 1 组, 同条件 1 组, 抗渗 1 组。			
25	是否及时进行砼覆盖养护		是 ☒ 否 ☐			
26	是否违反强制性条文		是 ☐ 否 ☒			
监理对出现问题的处理意见	(应注明发现与处理问题情况, 特别是下雨、停电等情况下施工缝的处理)					
施工企业:	项目经理部:			监理单位:		
质检员(签字):	2021年8月8日			旁站监理人员(签字):		

注: 项目监理部可根据工程项目的实际情况对本表格作出相应的调整

