


监理旁站检查记录表


工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期： 2022 年 12 月 21 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 X4N1 到 28#风机箱变电缆头制作	
旁站开始时间： 2022 年 12 月 21 日 8：20 分	旁站结束时间： 2022 年 12 月 21 日 10：15 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2022 年 12 月 21 日	

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFJ-ZHJL-PZ-00

日期：2022 年 12 月 18 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 2 回路 X2N1 到升压站 35KV 一次舱开关和电缆头制作	
旁站开始时间：2022 年 12 月 18 日 8 : 10 分	旁站结束时间：2022 年 12 月 18 日 10 : 05 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X400。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2022 年 12 月 18 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 3 月 21 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：28#风机箱变到集电线路 4N16 塔电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 3 月 21 日 10:45 分	旁站结束时间：2023 年 3 月 21 日 12:45 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 35KV，3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李坤	2023 年 3 月 21 日


监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 01 月 11 日 天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：13B#风机箱变到 30#塔电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 01 月 11 日 7:15 分	旁站结束时间：2023 年 01 月 11 日 9:20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23-26/35KV 电缆 3X120。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 01 月 11 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 2 月 25 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 AN3-AN4、3N1 塔到 26#风机箱变、AN27-14#风机箱变电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 2 月 25 日 6 : 10	旁站结束时间：2023 年 2 月 25 日 8 : 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：AN3-AN4 电缆 ZRC—YJV23 3X300；14#、26#到塔基电缆 ZRC—YJV23 3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 2 月 25 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFJ-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 2 月 24 日 天气：雨夹雪	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 3、4 回路电缆头制作（升压站内、AN22-AN23、4N13-4N14、4N20-29# 风机箱变、4N22-30#风机箱变）	
旁站开始时间：2023 年 2 月 24 日 6：35 分	旁站结束时间：2023 年 2 月 24 日 8：30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：（升压站内）ZRC-YJV23 电缆 3X300，（AN22-AN23、4N13-4N14）ZRC-YJV23 电缆 3X300（4N22-30#风机箱变、4N22-29#风机箱变）ZRC-YJV23 电缆 3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 2 月 24 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 05 月 10 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：25#风机箱变到 4N4 塔电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 05 月 10 日 6:10 分	旁站结束时间：2023 年 05 月 10 日 7:55 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 35KV, 3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 05 月 10 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 04 月 24 日 天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：13#风机箱变到集电线路 28#塔电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 04 月 24 日 8:05 分	旁站结束时间：2023 年 04 月 24 日 9:50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 35KV, 3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 04 月 24 日


监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 8 月 23 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：W19B#风机箱变到集电线路 AN32 塔 35KV 电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 8 月 23 日 11 : 50	旁站结束时间：2023 年 8 月 23 日 13: 55
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZC—YJV23-26/35KV 3X50。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 8 月 23 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 09 月 17 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 1 回路升压站 1 次舱 331 柜到 1N1 塔电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 09 月 17 日 11 : 50	旁站结束时间：2023 年 09 月 17 日 13: 50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 1X500，3 根。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 09 月 17 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 09 月 17 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1N17 至 1N17+1 电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 09 月 17 日 11:15 分	旁站结束时间：2023 年 09 月 17 日 13:20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 1X500，3 根。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 09 月 17 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 09 月 17 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1N17 至 1N17+1 电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 09 月 17 日 11:15 分	旁站结束时间：2023 年 09 月 17 日 13:20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 1X500，3 根。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 09 月 17 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 09 月 25 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1N3 至 1N4 塔电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 09 月 25 日 13:15 分	旁站结束时间：2023 年 09 月 25 日 15:10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 1X500，3 根。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 09 月 25 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 09 月 25 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 1F3N2 塔到 W9 风机箱变电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 09 月 25 日 11: 50 分	旁站结束时间：2023 年 09 月 25 日 13: 45 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 09 月 25 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 10 月 17 日 天气：晴转小雨	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1F3N5 塔到 1F3N6 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 10 月 17 日 7:10 分	旁站结束时间：2023 年 10 月 17 日 9:00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根，长度 410 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 10 月 17 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 10 月 17 日 天气：晴转小雨	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1F3N7 塔到 1F3N8 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 10 月 17 日 9：50 分	旁站结束时间：2023 年 10 月 17 日 11：45 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根，长度 410 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 10 月 17 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHF-D-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 10 月 17 日 天气：晴转小雨	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：W8 风机箱变到塔基间 35KV 电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 10 月 17 日 11:00 分	旁站结束时间：2023 年 10 月 17 日 13:00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 135 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 10 月 17 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 10 月 28 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：X1 风机箱变到 1F3N13 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 10 月 28 日 13：10 分	旁站结束时间：2023 年 10 月 28 日 15：10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 132 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 10 月 28 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 10 月 28 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：X1 风机箱变到 1F3N13 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 10 月 28 日 13：10 分	旁站结束时间：2023 年 10 月 28 日 15：10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 132 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 10 月 28 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFJ-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 12 月 18 日 天气：霾转晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 1N27 至 1N28 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 18 日 10:10 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 18 日 12:15 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根，长度 255 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 12 月 18 日

监理旁站检查记录表

工程名称：樊皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZBD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 12 月 03 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：W7 风机箱变到 1F5N2 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 03 日 6:55 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 03 日 8:50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理，包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根，长度 90 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、温度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 12 月 03 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 12 月 20 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：X7 风机箱变到 1F2N5 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 20 日 09:10 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 20 日 11:10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 95 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 12 月 20 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 12 月 20 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：X7 风机箱变到 1F2N5 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 20 日 09:10 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 20 日 11:10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 95 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 12 月 20 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 12 月 28 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：W10 风机箱变到 1N31 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 28 日 00:05 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 28 日 02:00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根，长度 230 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 12 月 28 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD-ZHJL-PZ-00

日期：2023 年 12 月 28 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：W10 风机箱变到 1N31 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 28 日 00:05 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 28 日 02:00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC-YJV23 3X50，1 根，长度 230 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 12 月 28 日

监理旁站检查记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 12 月 28 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：W10 风机箱变到 1N31 塔间电缆头制作	
旁站开始时间：2023 年 12 月 28 日 00:05 分	旁站结束时间：2023 年 12 月 28 日 02:00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场电缆安装单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆安装制作单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 2 人； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，1 根，长度 230 米。 6、检查电缆的绝缘电阻符合要求，检查电缆两端的相位一致。 7、接线端子的质量符合要求，压接工艺、强度、相序、绝缘套管等符合要求。 8、检查电缆的防火封堵符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 12 月 28 日