

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-17

日期：2023 年 03 月 23 日 气候：多云 施工地点：W13#风机

旁站监理的部位或工序：W13#风机基础二次灌浆

旁站监理开始时间：2023 年 3 月 23 日 13 时 30 分

旁站监理结束时间：2023 年 3 月 23 日 15 时 00 分

施工现场情况督查

1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工工具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、其他问题，无✓。

监理情况

1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人，现场施工管理人员符合要求。

发现问题：

人员拉动不及时。

处理意见：

令其人员及时拉动灌浆料。

备注（包括处理结果）：

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

土建专工：

吴思祺

旁站监理：

张世光

日期：2023 年 3 月 23 日

日期：2023 年 3 月 23 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-18

日期：2023 年 03 月 24 日 气候：多云	施工地点：W25#机位
旁站监理的部位或工序：W25#风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2023年03月24日16时00分	旁站监理结束时间：2023年03月24日18时00分
施工现场情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工工具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 <u>8</u> 人，现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工： <u>吴恩祺</u> 日 期：2023年3月24日	项目监理： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： <u>周正</u> 日 期：2023年3月24日