

GFDZJBM37: 工程质量通病防治工作评估报告

工程质量通病防治工作评估报告

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏发电站项目

建设管理单位	于都中设国联新能源有限公司	工程规模	20MW
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	开工日期	2016 年 2 月 24 日
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	竣工日期	2017 年 5 月 5 日
设计单位采取的 通病防治措施	编制出版了《工程质量通病防治工作要求及技术措施》, 对工程常见的质量通病提出了具体防治措施。		
施工单位采取的 通病防治措施	1、编制了《工程质量通病防治措施》, 经监理单位审查、建设单位批准后实施。 2、原材料、半成品的试验检测工作开展正常, 未经复试或复试不合格的原材料、半成品等不得用于工程施工, 试验检测经见证取样。 3、质量通病防治的施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料齐全。 4、施工过程中, 施工单位能够按照《工程质量通病防治措施》落实各项措施。 5、工程完工后, 施工总承包单位填写了《工程质量通病防治工作总结》		
主要防治 监督措施	1、审查施工单位提交的《工程质量通病防治方案和施工措施》。 2、在监理规划和细则中列入具体要求和监控措施。 3、认真做好隐蔽工程和工序质量的验收, 上道工序不合格时, 不允许进行下一工序施工。 4、配备常规的便携式检测仪器, 加强对工程质量的平行检验, 发现问题时处理。 5、事前、事中、事后控制, 加强事前控制。 6、采用巡视、平行检验方式, 重点旁站。		
平行检验 内容及结果	110KV 配电装置、10KV 组合电器装置、主控及直流设备、GIS、主变压器、光伏区电气安装工程、电控楼综合楼办公、箱变基础、设备基础、场平、道路、电缆沟、光伏区建筑工程		
防治项目 完成情况	按照《工程质量通病防治措施》均达要求		
防治成果评价	符合设计及一般要求		

监理单位 (章)
 总监理工程师: 
 日期: 2017 年 5 月 5 日