

## 山东齐河和乐门业光伏发电工程 (5.95MW)

## 工程质量通病防治评估报告

批准:	年月日
审核:	年 月 日
编制:	年 月 日

常州正衡电力工程监理有限公司 山东齐河和乐门业光伏发电工程监理项目部 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月



项目名称: 山东齐河和乐门业 5.95MW 分布式光伏发电项目

建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司	工程规模	5.95MW		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	开工日期	2017年11月20日		
建设单位	湖南动力源电力勘测设计有限公司				
运维单位	正泰新能源电站运维事业部				
施工单位	西北电力第一建设工程有限公司	竣工日期	2018年10月24日		
	按照国家级行业有关规定编制了《变电工程质量通病防治技术措				
	施》并按照该防治措施对变电站工程进行施工图设计,其措施项目内				
	容包括:				
	1、主要设备基础;				
设计单位采取	2、屋面支架; 3、组件安装;				
的通病防治					
措施	4、电气一次、二次设备安装调试;				
	5、预制舱就位安装调试;				
	6、电缆桥架、电缆敷设、接线与防火封堵;				
	7、全场防雷与接地装置安装				
	8、清洗系统安装				
	1. 编制《山东齐河和乐门业 5.95MW 分布式光伏发电项目质量通病防				
	治措施》				
V	2. 编制定期质量通病检查制度				
<ul><li> 施工项目部采</li><li> 取的通病防治</li></ul>	3 全方面、全过程、全方位开展工程质量通病防治工作				
措施	4、定期开展工程质量通病防治工作检查,将工程质量通病防治工作落				
	到实处				
	5、对工程质量通病防治工作检查发现的缺陷,及时整改闭环,避免质				
	量通病的出现				
监理项目部主	1、组织措施:				
要防治监督	1) 监理项目部成立了以总监理工程师为组长的质量通病防治小组,				
措施	制定了防治目标,落实了小组成员的责任,采用 PDCA 循环管理模式过				



程控制方法检查提高防治小组的工作成效:

1)检查施工项目部的管理体系是否健全,各项制度是否落实。审查、批准施工单位提交的《山东齐河和乐门业 5.95MW 分布式光 伏发电项目质量通病防治措施》,提出具体要求和监控措施,并编制《山东齐河和乐门业 5.95MW 分布式光伏发电项目质量通病防治控制措施》作为《监理规划》和《监理细则》的补充。

## 2、技术措施:

- 1)建设管理单位与设计单位、监理单位、施工单位签订质量通病防治任务书:并定期进行检查。
  - 2) 施工前对施工图纸进行预检,检查设计单位对质量通病采取的措施是否完善;
  - 3) 对质量通病产生的原因进行分析,找出对策,审查施工项目部报审的措施方案,审查措施是否得当;认真做好隐蔽工程和工序质量的验收,上道工序不合格时,不允许进入下一道工序施工。
  - 4) 从工程场平开始,按照质量通病预控措施表,采用旁站、 巡视、平行检查的方法,对施工过程进行监理,发现预控措施不到 位现象及时制止。配备常规的便携式检测仪器,加强对工程质量的 平行检验,发现问题及时处理。
  - 5) 对于事后出现质量通病的工程,和施工项目部共同分析原因,采取补修措施,并采取措施防止以后工程出现相同的问题。
  - 6) 工程完工后,认真填写《山东齐河和乐门业 5.95MW 分布 式光伏发电项目质量通病防治工作评估报告》。

## 3、管理措施:

- 1) 监督施工项目部进行防治措施的技术交底:
- 2) 召开周例会,对每周发现的问题进行集中讨论,共同分析原因,制定相应的整改措施,监督施工项目部进行整改;质量通病防治小组定期进行学习活动,不断提高自身业务水平,与施工项目部共同努力,共同进步。

平行检验

严格按照《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收

L	L
T- 192	7 W. T. T. T.

T im 1			
内容及结果	及评定标准(QGDW 183—2013)》、《电气装置安装工程质量检验及评定		
	规程(DL/T 5161.1-17)》针对主体结构工程、建筑电气工程、逆变器、		
	汇流箱、主控及直流系统设备安装、全站电缆施工、全站防雷及接地		
	装置安装、通信系统设备安装等单位工程,钢筋、水泥等原材料试验、		
	砂浆试块、构筑物标高、尺寸、焊接、螺栓连接工艺、屏、柜安装、		
	电缆敷设、电气试验、电缆头制作及试验、接线与防火封堵、接地装		
	置安装及测试等项目进行平行检验,经监理部检验,所有项目合格。		
通病防治项目 完成情况	所有防治项目均已按要求完成、落实,符合相关要求。		
	经过对本工程设计、施工过程中的质量通病进行防治,有效的落		
	实了防治措施,本工程在墙体砌筑、箱逆变、 汇流箱等主设备基础、		
防治成果评价	<ul><li>果评价 保护帽质量、电气一次设备安装、屏柜安装、电缆敷设、 接线与防火</li></ul>		
	封堵、接地装置安装等方面的质量通病得到有效控制和处理,使本工		
	程质量达到了相关规范、标准的要求。		
备 注			
	监理项目部:(章)		
	总监理工程师:		
	日 期:年月日		